

## Switch KVM Digital de 16 Puertos por IP con USB y PS/2

SV1641HDIE

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



\*El producto real podría variar de la fotografía

### Contenido de la Caja

- 1x Switch KVM IP
- 1x Adaptador de Alimentación
- 1x Cable de Alimentación
- 1x Juego de brackets para montaje en rack
- 1x Cable serial DB9
- 1x Manual de Instrucciones

### Requisitos del Sistema

- Computadora con PS/2 o USB
- NOTA: El KVM debe tener disponible un puerto USB disponible para el hub
- Teclado Cableado USB Estándar de 104 teclas
- Mouse Cableado USB Estándar de 3 Botones
- Monitor/Pantalla VGA
- Red Compatible con TCP/IP

### Cables y Hardware Requeridos

- 1x Cable Ethernet Straight-Through (Recto)
- 1x Cable KVM PS/2 3-en-1 para cada computadora PS/2
- 1 Cable KVM USB 2-en-1 para cada computadora USB

Conectores Locales

Conectores de PC



### Conexión a la Red y Equipos Host

1. Apague la computadora a la cual el Control remoto KVM será conectado (PC Host).
2. Si está presente, desconecte el monitor existente y teclado/mouse de la computadora host.
3. Utilizando un cable KVM integrado (se vende por separado), localice el conector VGA (monitor) y conéctelo al conector de salida VGA en la parte posterior de la tarjeta de video de la computadora Host.
4. Conecte los conectores PS/2 del teclado y mouse en el extremo de computadora host del cable KVM. Si utiliza un cable USB KVM, conecte el terminal USB en la computadora Host.
5. Inserte el conector DE-15 en el extremo opuesto del cable KVM integrado en uno de los conectores de PC en el panel posterior del conmutador KVM.
6. Usando un cable Ethernet de categoría 5, conecte el terminal LAN en el panel trasero de la unidad a un terminal de datos de red (generalmente en un hub, switch, router o conector de pared precableado).

IMPORTANTE: Si desea seguir utilizando el ordenador host local, omita el paso 7 y vaya directamente a "Conectar un teclado, mouse y monitor locales" después de completar el paso 8.

De lo contrario, complete los pasos 7 y 8 ahora.

7. Conecte el cable de alimentación (suministrado) a una toma eléctrica disponible, conecte el adaptador AC/DC el extremo opuesto del cable de alimentación y enchufe el conector de alimentación en el puerto de entrada de DC en el panel posterior de la unidad.
8. Encienda la computadora Host

