

USB-C™対応3ポートUSB 3.0ハブとギガビットイーサネット - 電源アダプタ付き

HB30C3A1GE

ドライバのインストール

Mac

ハブをホストノートパソコンに接続したら、以下の手順に従い、ドライバのインストールを完了します。

1. 最新のドライバをダウンロードします。Webブラウザで www.startech.com/HB30C3A1GE を開きます。
2. **Support (サポート)** タブをクリックします。
3. ドライバをダウンロードします。
4. ダウンロードが完了したら、ダウンロードした圧縮ファイルのコンテンツを展開します。
5. **.dmg** ファイルをダブルクリックしてマウントします。
6. マウントが完了したら、**.pkg** ファイルをダブルクリックして実行します。
7. 画面の指示に従い、インストールを完了します。

注意: コンピュータの再起動を促されたら、指示に従ってインストールを完了させてください。

Windows

ハブをホストノートパソコンに接続すると、必要なドライバが自動的にインストールされます。

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、www.startech.com/HB30C3A1GE をご覧ください。